Firmware Version History Release Note

Model Na	1A1A24260112202/RUP2433AMI
Location	3PD536F011A(RUP2433AMI)/ U502
Part	MAIN BD ASSY (2AAD536R038)

Document No. / Rev.：QRC-L-016 / Rev. A

Status	Own	Frimware Vesion Description	Mark	Description of Changes
ES	Owen	RUP2433AMI_231031R0V01		1.OSD DVI 5V Default Pin 14
PP	Owen	RUP2433AMI_240325R0V01		1. OSD Gamma default from Cal. DICOM change to DICOM1.
PP	Owen	1. Scaler: RUP2433AMI_240813R0V01 2. M482: UDisk ISP_RUP2433AMI_240726R0V01+Bootloader		1. Scaler: A:ModifyAC On LED show orange. B: Sync Ok LED Green Off after 5s. 2. M482: AC_on_first_LLED_amber.
PP	Owen	RUP2433AMI_240813R0V01		1. Add EDID load ddcci .command. 2. Modify PWM frequency from 200 Hz change to 240 Hz

対象の課題