鈺緯科技開發股份有限公司

簽　呈

發文部門：　生管課
發文日期：　2023 年 6 月 21 日
發文編號：
承辦人員：　邱羽萱

主　旨：2023 年 6 月低價銷售待報廢倉物料
說　明：如下附件待報廢倉品項擬以低價銷售除帳，低價銷售總金額(含稅) NTD 11,962。

擬辦：PMC 將依此明細進行備料後轉由 SCM 進行低價銷售。

簽呈
職：

主管：

敬會

業務部:	產品管理部:	研發部:
採購課:	財會課：	品保部

呈請核示
總經理

112年6月待報廢倉物料低價銷售明細

NTD

項次	物料	物料說明	數量	庫存單價	庫存 總金額	備抵 金額%	Remark
1	3ZAD12V8310	PSU (12V8.3A,MDS-100APS12 BA,DELTA)	194	568.3	110,256.0	100%	
2	2AADLJ7R03F	AC SOCKET ASSY (CL17731)	358	64.3	23,036.0	100%	
3	3MD437PR42C	REG.BOOK (21HK512D,MFL71387702,V3)	54	274.5	14,821.0	100%	
4	2AAD539003T	PANEL OPTICAL BONDING,MILDEX (EPIQ 24")	1	14,684.1	14,684.1	0%	損壞
5	2AADLJ7003P	HINGE ASSY (TTK WHITE) (CL17731-WRS0J)	68	200.0	13,600.0	100%	
6	3MD437PR42A	REG. BOOK (21HK512D-B,MFL71387702)	98	85.0	8,330.0	100%	
7	3ZTKJPUC01A	T/P KIT (PCT,MC190GFL01,TPM,81W84,GIS)	3	2,719.1	8,157.4	0%	損壞
8	3MD539PA010	REAR COVER (24" EPIQ,WHITE 90273)	16	488.4	7,813.7	0%	損壞
9	3MDLPNPA070	BASE (CDL1574A,HIT WHITE)	115	55.0	6,325.0	100%	
10	3ADP802801Y	IC (STDP8028-AB,SMD,ST)	19	329.3	6,257.5	52%	損壞
11	2AAD318RB38	MAIN BD ASSY (GUP2722AMII-P) OLORIN	2	2,821.0	5,642.0	0%	損壞
12	2AAD462R03U	USB HUB BD ASSY (GRN2433AMI)	11	496.6	5,462.1	0%	損壞
13	3MD437PR220	SAFETY REG. NOTICE (21HK512,MFL71387702)	64	79.0	5,056.0	100%	
14	3MD556PR010	DISASSEMBLY INSTRUCTIONS (CAI#90899(M))	300	14.6	4,380.0	100%	
15	3MD437PR210	USER'S MANUAL (21HK512D-B,MFL71428802)	64	65.0	4,160.0	100%	
16	3MDLPNPA080	FRONT ARM (CDL1574A,HIT WHITE)	205	20.1	4,126.0	100%	
17	3PD585D0300	READING LIGHT BD (White&Warm)	14	285.7	4,000.0	100%	
18	3MDLPNPA090	BACK ARM (CDL1574A,HIT WHITE)	167	23.9	3,983.0	100%	
19	3MDLPNPA100	HING COVER (CDL1574A,HIT WHITE)	166	14.8	2,456.0	100%	
20	2AAD051R03Q	LED DRIVER BD ASSY (450-10121-0027)	17	143.7	2,443.0	100%	
21	2AADLAXRA3L	DMP8012A P/S ASSY	3	581.5	1,744.6	0%	損壞
22	3KH00051001	H WIRE*2 (VH3P,UL1015#18,70mm)	299	4.0	1,183.3	0%	損壞
23	2AAD539R038	MAIN BD ASSY (Epiq Premium)	1	1,101.4	1,101.4	0%	損壞
24	3PDLN1D051B	CONNECTOR BD (HD-X 24T21,#B)	54	20.0	1,080.0	100%	
25	3ADP932001Y004	IC (STDP9320-BB,SMD,ST)	2	528.1	1,056.1	34%	損壞
26	3MD437PR110	USER'S MANUAL (21HK512D-B,MFL71428804)	23	32.0	736.0	100%	
27	3MD447PA010	BEZEL (STANDARD 27", 5816, OLORIN)	1	591.7	591.7	26%	損壞
28	3PDLE3D031B	P-CAP COMBO CONNECTOR BD (PANEL PC,#B)	4	101.3	405.0	100%	
29	3PD176D0310	KEYPAD BD (KXP85-01-A,PIS)	6	65.5	393.0	100%	
30	3GSP4008P15	SCREW (M4*8,PAN,W/SP-WSR,Ni)	1200	0.3	384.0	100%	
31	3KH00035705	H WIRE*1 (#18,UL1015,GREEN/YELLOW,65mm)	215	1.7	364.3	0%	損壞
32	3ARTD24861Y	IC (RTD2486VTD,SMD,REALTEK)	1	250.2	250.2	0%	損壞
33	3PDLY8D011A	DC 24/12_AIGEUS BD (#A)	6	41.3	248.0	100%	
34	3PDLY6F0310	HID FREESCALE MCU BD (GUP30)	2	81.0	162.0	100%	
35	3RC6801F12Y	RC (6.8K,1/10W,F,0603,PB-Free)	9030	0.0	117.0	100%	
36	3RC1130F12Y	RC (113,1/10W,F,0603,PB-Free)	4840	0.0	110.0	100%	

112年6月待報廢倉物料低價銷售明細

NTD

項次	物料	物料說明	數量	庫存單價	庫存 總金額	備抵 金額%	Remark
37	3MD539PA070	BADGE, GI (24 EPIQ Blue)	1	106.0	106.0	0%	損壞
38	3RC7320F11Y	RC (732,1/16W,F,0402,PB-Free)	9077	0.0	106.0	100%	
39	3PDL4BD011J	POWER BD (DMP8012,#J)	1	89.0	89.0	100%	
40	3RC4123F33Y	RC (412K,1/8W,F,0805,PB-FREE)	3505	0.0	87.0	100%	
41	3KW185B0757	H WIRE*1 (#18,1617,GREEN/YELLOW,75mm)	35	2.2	77.4	10%	損壞
42	3KW1851180A	H WIRE*1 (#18,1617,BROWN,180mm,10/10mm)	34	2.1	72.9	10%	損壞
43	3KW1856180A	H WIRE*1 (#18,1617,BLUE,180mm,10/10mm)	34	2.1	72.9	10%	損壞
44	3ARTD21202Y	IC (RTD2120L,SMD,REALTEK)	4	16.3	65.1	3%	損壞
45	3AM4820001Y	IC (M482SIDAE,LQFP64,NUVOTON)	1	64.4	64.4	0%	損壞
46	3PDLHVD021C	DC 24V TO 12V CON BD (GOK2400LMI,#A)	1	62.0	62.0	100%	
47	3ARTD25531Y	IC (RTD2553VH-LF,SMD,REALTEK)	1	58.0	58.0	0%	損壞
48	3A7C642151Y	IC (CY7C64215-28PVXCT,SMD,CYPRESS)	1	51.3	51.3	0%	損壞
49	3AM452LG61Y	IC (M452LG6AE,LQFP48,NUVOTON)	1	51.0	51.0	0%	損壞
50	3AISL64200Y	IC (ISL6420BIRZ-TK,QFN20,INTERSIL)	1	48.5	48.5	20%	損壞
51	3ARTD25331Y	IC (RTD2533VH-LF,SMD,REALTEK)	1	44.3	44.3	15%	損壞
52	3ATPS20511Y	IC (TPS2051C,SOT23-5,TI)	2	19.4	38.8	100%	
53	3A2065C001Y	IC (TPS2065CDBVR-2,SOT23-5,TI)	4	9.3	37.4	13%	損壞
54	3APW708901Y	IC (APW7089KAI-TRG,SOP8P,ANPEC)	5	6.4	32.2	2%	損壞
55	3AAPW71451Y	IC (APW7145KAI-TRG,SOP-8P,ANPEC)	3	8.0	24.0	3%	損壞
56	3LCH123161X	LINE FILTER (12000uH,LF-005600,LT)	2	8.8	17.5	0%	損壞
57	3ALM257601Y	IC (LM2576R,TO-263-5L,HTC)	1	15.5	15.5	0%	損壞
58	3H070002200	HEAT SINK (22*22*6.5+TM320)	1	14.9	14.9	0%	損壞
59	3A24C02001Y	IC (AT24C02C-SSHM-T,8S1,ATMEL)	4	3.4	13.6	0%	損壞
60	3ZCR240A56Y	CRYSTAL (24MHz,20ppm,SMD,Inscore)	5	1.9	9.5	0%	損壞
61	3LCH402171X	LINE FILTER (4000uH,CC-006714,LT)	1	8.2	8.2	0%	損壞
62	3A24LC1600Y	IC (24LC16BT-I/SN,SMD,MICROCHIP)	2	3.1	6.2	0%	損壞
63	3CE47125M51	CA (470U,25V,SMD,UCD,10*10,NICHICON)	1	5.9	5.9	36%	損壞
64	3A4052PW01Y	IC (74HC4052PW,TSSOP16,NXP)	2	2.9	5.8	15%	損壞
65	3BSM430501Y	TR(MOSFET,SM4305PSKC-TRG,SOP-8,SINOPOWR)	1	5.1	5.1	44%	損壞
66	3LCH1110103	CHOKE (110uH,DRW6*8)	1	4.5	4.5	0%	損壞
67	3DLEDGR028X	LED (GREEN/RED,VA,1JB7,VICTORY)	1	3.5	3.5	0%	損壞
68	3ZCR270A36X	CRYSTAL (IDX49A2-332-20-27.000,Inscore)	2	1.6	3.3	0%	損壞
69	3DT0524PA1Y	TVS DIODE (RClamp0524PA,SEMTECH)	1	2.4	2.4	0%	損壞
70	3ZCR240A313	CRYSTAL (24MHz,R,HC-49/S,TXC)	1	1.9	1.9	2%	損壞
71	3ZCR143A36X	CRYSTAL (IDX49A2-332-16-14.318,Inscore)	1	1.8	1.8	0%	損壞
72	3D2020EH01Y	DIODE (PMEG2020EH,SOD123F,SMD,NXP)	1	1.7	1.7	15%	損壞

112年6月待報廢倉物料低價銷售明細

NTD

項次	物料	物料說明	數量	庫存單價	庫存 總金額	備抵 金額%	Remark
73	3CC10516KJM	CC (1U,16V,X5R,K,0603,MURATA)	15	0.1	1.0	100%	
74	3BAP2P0531Y	TR(MOSFET,AP2P053N,SOT23,ADVANCED POWER)	1	1.0	1.0	5%	損壞
75	3DB340A001Y	DIODE (B340A-13-F,SMA,DIODES)	1	0.9	0.9	7%	損壞
		合計	**30,380**		**266,227.86**		