設計變更審查會議記錄

時間	20260514	地點	801	主席	世炫
參與人員	Tony、Kent				

討論與決議事項：

佳世達要求蘇州生產的 RGT2422AMII 使用的 M487 必須先將 F/W 燒錄至 MCU 內才能入料

變更號碼：EC

變更機種名稱 ：

RGT2422AMII (SZ) / 1A2A24335321600

設計變更原因 ：佳世達要求蘇州生產的 RGT2422AMII 使用的 M487 必須先將 F/W 燒錄至 MCU 內才能入料

設計變更描述 ：新增料,BOM 變更

導入時程 ：Normal

客戶審查 ：Not Need

一. 研發課評估 ：

單位	審查內容	附加文件
EE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
FW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
ME :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
SW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
DQE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無

二. 結論 ：

1.承認書更新

2.開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容, 無關產品性能影響
可用性	無影響, 沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查, 沒有影響法規內容