設計變更審查會議記錄

時間	**2023/08/06**	地點	**803 會議室**	主席	**Kevin_peng**

參與人員：**DQE_Joe , Kevin_Peng**

討論與決議事項：

機種名稱: 請看如下附件

設計變更原因 : RC 3RC3001J12Y (1st) (3K 電阻/5%)有 Olorin 訂單因為這顆被卡住.
目前找了 3RC3001F12Y (2nd) (3K 電阻/1%)來當替代料.
附上測試報告&mail EC 依據

設計變更描述: 新增替代料(2nd): 3RC3001F12Y

導入時程 : Normal

客戶審查 : No needed

一. 研發課評估 :

單位	審查內容	附加文件
EE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
FW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
ME :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
SW :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無
DQE :	經評估變更與軟體設計無關, 不會造成軟體安全性影響	無

二. 結論 :

1.開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容, 無關產品性能影響
可用性	無影響, 沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查, 沒有影響法規內容

2.發行 ECR

母件	母件物料說明	母件	子件	子件物料說明	客戶簡稱	外銷-業務代表
1A2A19280700801	VLD19906S	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A19285700800	VLD19906GTF	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A19280700800	VLD19906	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A1528Y700800	VLD15906PCAP	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A15280200801	VLD15906S	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A15285200800	VLD15906GTF	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A15280200800	VLD15906	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A21280200800	VLD22906	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A21285200800	VLD22906GTF	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A24285200800	VLD24906GTF	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A17280200800	VLD17906	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋
1A2A17285200800	VLD17906GTF	Z4	2AAD567R138	MAIN BD ASSY (VLD19906PCAP,#A)	OLORINAB	Dennis Liu 劉証瑋