| | |
|---|---|
| Total有無異動 | Total有異動 |
| 種類 | 90 Total |
| 版本 | Diff |

2023/10/12

| 客戶名稱 | Model name | P/N | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | Total(2301-2412) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANVYS(DE) | MDRAD21ELXCA1SI | 1A2G21165100100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128 | -96 | 32 | -96 | -20 | 96 | 96 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANVYS(DE) | LKA15XESZCD-DA1 | 5A3A1527Y203200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| GE HANGWEI | RGD1252AM | 1A3A1223Q205600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| GE HANGWEI | RGD1552AM | 1A3A1523Q205600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GE INDIA | 10.1 Lotus SKD(LH1) | 5A41240002 | 0 | 0 | 0 | -54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GE JAPAN | RGD1552AM | 1A3A1523Q205600 | 0 | 0 | -6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| GE MEDICAL | RGD1252AM | 1A3A1223Q205600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| GE MEDICAL | FRONT BEZEL ASS\ | 1A40850008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |
| GE PARTS | RGD1252AM DRU | 1A3A1223Q205601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| GEF | FRONT BEZEL ASS\ | 1A40850008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| HATTELAND | GDCX Rev.6 BD SKD | 1A40040020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JKC | CL55531-CRX1J | 1A3C15159200600 | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JKC | CDL2013A-1A1 | 5A1C21270100600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| JKC | BASE SET (TTK,15", | 1A50060024 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OLORINAB | MCD27102 | 5A1A27245300800 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PHILIPS | GRN2433AMI | 1A1A24210112202 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | *1 VMI出貨 |
| PHILIPS | GUP2732CMI | 1A1C2718011220 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | *1 VMI出貨 |
| PHILIPS | RGD2461AMI-PW/A( | 1A1A2323Y100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| PHILIPS | RUP2433AMI | 1A1A24260112200 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | *1 VMI出貨 |
| PHILIPS UL | Epiq Premium | 1A2K24235321600 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | *1 VMI出貨 |
| PHILIPS UL | EPIQ BADGE, BLUE | 5A42160013 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | *1 VMI出貨 |
| PHILIPS US | RGP1823AM | 1A1A1823E215500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| PIXELINK | LCRA21EAGXCXBPI | 5A2A2116E303203 | 0 | 0 | -20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIXELINK | 635-10171-0000 | 1A50010006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PROVICON G | GUP2423AMII | 1A2A24180306900 | 0 | 0 | 0 | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHI | RAP2402AMI-T | 1A2A24163100200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| USEI | USE1205A-1A-IRDC | 1A30001101018 01 | 0 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 台灣三菱MEE | TSD-PT321W-1AH | 1A2A32162301900 | -100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 總計 | | | -100 | 0 | -38 | 558 | 1046 | -1106 | 64 | -192 | 20 | 128 | 146 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 780 | |

| 種類 | 客戶 | 物料 | 品名 | 版本 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1C27260112200 | RUP27 | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 30 | 90 | 150 | 90 | 75 | | | | | | | 585 |
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1C27180112200 | RUP27 | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 90 | 150 | 90 | 75 | 0 | 0 | | | | | 435 |
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1C27180112200 | RUP27 | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | -150 |
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1C27180112200 | GUP27 | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 41借出單 | PHILIPS | 1A1C27180112200 | GUP27 | 2E+05 | 150 | 150 | 0 | 136 | 105 | 59 | 105 | 45 | 90 | 105 | 100 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1,225 |
| 41借出單 | PHILIPS | 1A1C27180112200 | GUP27 | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Total | PHILIPS | IGT 27 | | 2E+05 | 150 | 150 | 0 | 136 | 105 | 59 | 105 | 45 | 90 | 105 | 100 | 90 | 240 | 30 | 90 | 150 | 90 | 75 | | | | | | | 1,810 |
| Total | PHILIPS | IGT 27 | | 2E+05 | 150 | 150 | 0 | 136 | 105 | 59 | 105 | 45 | 90 | 105 | 100 | 90 | 240 | 30 | 90 | 150 | 90 | 75 | | | | | | | 1,810 |
| Total | PHILIPS | IGT 27 | | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1A24260112200 | RUP24 | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 330 | 420 | 330 | 375 | | | | | | | 1,755 |
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1A24260112200 | RUP24 | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 330 | 420 | 330 | 375 | | | | | | | 1,755 |
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1A24260112200 | RUP24 | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 60 計畫 | PHILIPS | 1A1A24210112202 | GRN24 | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 41借出單 | PHILIPS | 1A1A24260112200 | RUP24 | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | 225 | 270 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1,965 |
| 41借出單 | PHILIPS | 1A1A24210112202 | GRN24 | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 41借出單 | PHILIPS | 1A1A24210112202 | GRN24 | 2E+05 | 360 | 299 | 300 | 300 | 150 | 240 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1,709 |
| 20訂單 | PHILIPS SZ | 1A1A24210112202 | GRN24 | 2E+05 | 0 | 15 | 15 | 12 | 12 | 45 | 30 | 30 | 30 | 44 | 0 | 159 | 0 | 0 | 74 | 0 | 70 | 0 | | | | | | | 536 |
| 20訂單 | PHILIPS UL | 1A1A24210112202 | GRN24 | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Total | PHILIPS | IGT 24 | | 2E+05 | 360 | 314 | 315 | 312 | 162 | 285 | 345 | 285 | 285 | 299 | 225 | 429 | 450 | 300 | 404 | 420 | 400 | 375 | | | | | | | 5,965 |
| Total | PHILIPS | IGT 24 | | 2E+05 | 360 | 314 | 315 | 312 | 162 | 285 | 345 | 285 | 285 | 299 | 225 | 429 | 450 | 300 | 404 | 420 | 400 | 375 | | | | | | | 5,965 |
| Total | PHILIPS | IGT 24 | | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 60 計畫 | PHILIPS UL | 1A2A24235321600 | EPIQ P | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 291 | 385 | 290 | 233 | 227 | | | | | | | 1,626 |
| 60 計畫 | PHILIPS UL | 1A2A24235321600 | EPIQ P | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 273 | 385 | 290 | 233 | 227 | 127 | | | | | 1,626 |
| 60 計畫 | PHILIPS UL | 1A2A24235321600 | EPIQ P | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -112 | 95 | 57 | 6 | | | | | | | -354 |
| 60 計畫 | PHILIPS UL | 1A2K24235321600 | EPIQ | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 41借出單 | PHILIPS UL | 1A2A24235321600 | EPIQ P | 2E+05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 150 | 200 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1,100 |
| 41借出單 | PHILIPS UL | 1A2A24235321600 | EPIQ P | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 41借出單 | PHILIPS UL | 1A2K24235321600 | EPIQ | 2E+05 | 355 | 209 | 76 | 0 | 0 | 390 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1,362 |
| 41借出單 | PHILIPS UL | 1A2K24235321600 | EPIQ | 2E+05 | 355 | 209 | 76 | 0 | 0 | 390 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1,362 |
| 41借出單 | PHILIPS UL | 1A2K24235321600 | EPIQ | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| 20訂單 | PHILIPS SZ | 1A2K24235321600 | EPIQ | 2E+05 | 45 | 135 | 117 | 340 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 870 |
| 20訂單 | PHILIPS SZ | 1A2K24235321600 | EPIQ | 2E+05 | 45 | 135 | 117 | 340 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 870 |
| 20訂單 | PHILIPS SZ | 1A2K24235321600 | EPIQ | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Total | PHILIPS | Epiq | | 2E+05 | 400 | 344 | 193 | 340 | 45 | 640 | 332 | 250 | 90 | 248 | 200 | 250 | 200 | 291 | 385 | 290 | 233 | 227 | | | | | | | 4,958 |
| Total | PHILIPS | Epiq | | 2E+05 | 400 | 344 | 193 | 340 | 45 | 640 | 332 | 250 | 90 | 248 | 200 | 100 | 150 | 91 | 273 | 385 | 290 | 233 | | | | | | | 4,604 |
| Total | PHILIPS | Epiq | | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | -200 | -112 | 95 | 57 | 6 | | | | | | | -354 |
| Free SO | PHILIPS | 1A1A24230118100 | RGP24 | 2E+05 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 0 | 300 | 0 | 150 | 100 | | | | | | | 2,050 |
| Free SO | PHILIPS | 1A1A24230118100 | RGP24 | 2E+05 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 0 | 300 | 0 | 150 | 100 | | | | | | | 2,050 |
| Free SO | PHILIPS | 1A1A24230118100 | RGP24 | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| Total | PHILIPS | 1A1A24230118100 | RGP24 | 2E+05 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 0 | 300 | 0 | 150 | 100 | | | | | | | 2,050 |
| Total | PHILIPS | 1A1A24230118100 | RGP24 | 2E+05 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 0 | 300 | 0 | 150 | 100 | | | | | | | 2,050 |
| Total | PHILIPS | 1A1A24230118100 | RGP24 | Diff. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |

| Model name | P/N | 版本 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 | 202409 | 202410 | 202411 | 202412 | 202501 | 202506 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI #19706 | 1A1A1711G104202 | 230927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| CAI #19706 | 1A1A1711G104202 | 231012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| CAI #19706 | 1A1A1711G104202 | Diff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LCDG27XANAC-VM1 | 5A2A2718S300100 | 230927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| LCDG27XANAC-VM1 | 5A2A2718S300100 | 231012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| LCDG27XANAC-VM1 | 5A2A2718S300100 | Diff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDRAD21ELXAC-A2 | 1A2G2116E300101 | 230927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| MDRAD21ELXAC-A2 | 1A2G2116E300101 | 231012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| MDRAD21ELXAC-A2 | 1A2G2116E300101 | Diff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDRAD21ELXCD-SI (5L1) | 1A2G2116S200101 | 230927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| MDRAD21ELXCD-SI (5L1) | 1A2G2116S200101 | 231012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| MDRAD21ELXCD-SI (5L1) | 1A2G2116S200101 | Diff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDRAP18EAXAD-W1 | 1A2A1816E200100 | 230927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 |
| MDRAP18EAXAD-W1 | 1A2A1816E200100 | 231012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 |
| MDRAP18EAXAD-W1 | 1A2A1816E200100 | Diff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RGD2461AMI-PW(AG) | 1A1A2323Y100001 | 230927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| RGD2461AMI-PW(AG) | 1A1A2323Y100001 | 231012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| RGD2461AMI-PW(AG) | 1A1A2323Y100001 | Diff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST-24512-TP(YD) | 1A1A2323Y308900 | 230927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ST-24512-TP(YD) | 1A1A2323Y308900 | 231012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| ST-24512-TP(YD) | 1A1A2323Y308900 | Diff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |