momohsiao

寄件者: momohsiao <momohsiao@diva.com.tw>
寄件日期: 2024年5月21日星期二 下午 5:45
收件者: Michael_Mai 麥聖御; Ric_Tzeng 曾憲明
主旨: ZPPR001A(用CS12架構呈現)_問題點

Dear 麥哥,

今天用ZPPR001A查BOM，看到紅色框部分怪怪的，再幫確認一下。

展開層次	母階料號	元件	物料說明	佳世達料號
.1	5A2A65305312200	2AAD6650013	CASE ASSY RUG6513AMI_DVI	5G.64765.
..2	2AAD6650013	2AAD6650015	DUMMY CASE RUG6513AMI_DVI	GC.64765.
...3	2AAD6650015	2AAD6640023	MAIN BRACKET ASSY(RUG5513AMI)	6K.64601.
....4	2AAD6640023	3MD664ME070	MAIN BRACKET (RUG5513AMI)	3K.64601.
....4	2AAD6640023	3MD664ME120	MAIN BRACKET BOTTOM (RUG5513AMI)	3K.64601.
....4	2AAD6640023	3MD664ME130	USB COVER(L)(RUG5513AMI)	3K.64601.
....4	2AAD6640023	3MD664ME140	USB COVER(S) (RUG5513AMI)	3K.64601.
...3	2AAD6650015	2AAD665013T	PANEL OPTICAL BONDING,VIA-G (RUG6513AMI)	EM.6ED1
....4	2AAD665013T	3MD665FT010	AGAR COATING GLASS (RUG6513AMI)	
....4	2AAD665013T	3TFTLCD6570	LCD MODULE (G650ZVN01.0,AUO 65")	
...3	5A2A65305312200	2AAD665023T	PANEL OPTICAL BONDING,REHEO (RUG6513AMI)	
....4	2AAD665023T	3MD665FT010	AGAR COATING GLASS (RUG6513AMI)	
....4	2AAD665023T	3TFTLCD6570	LCD MODULE (G650ZVN01.0,AUO 65")	
...3	2AAD6650015	3GLM2004P15	SCREW (M2*4,PAN,Ni,NYLOK)	8F.1A522.
...3	2AAD6650015	3GLM3005X15	SCREW (M3*5,FLAT 110°,Ni,NYLOK)	8F.00749.

在CS03的BOM如下：

顯示物料之物料表：一般項目概觀

子項目 新輸入項 表頭 有效性

物料 2AAD6650015 DUMMY CASE RUG6513AMI_DVI
工廠 1100 鈺緯科技開發-中和廠
替代 BOM 1

商品 文件 一般

項目	ICt	元件	元件說明	數量	Un	ASM
0010	L	2AAD6640023	MAIN BRACKET ASSY(RUG5513AMI)	1	PC	☑
0020	L	2AAD665013T	PANEL OPTICAL BONDING,VIA-G (RUG6513AMI)	1	PC	☑
0021	L	2AAD665023T	PANEL OPTICAL BONDING,REHEO (RUG6513AMI)	1	PC	☑
0030	L	3GLM2004P15	SCREW (M2*4,PAN,Ni,NYLOK)	2	PC	☐
0040	L	3GLM3005X15	SCREW (M3*5,FLAT 110°,Ni,NYLOK)	44	PC	☐

Best Regards,

*Momo Hsiao*蕭玉桃 #502
R&D Dept. DCC